

Gebruikshandleiding popcornmachine

1. Steek de stekker in het stopcontact
2. Ontsteek de lamp door de linker schakelaar aan te zetten
3. Neem het maatbekertje bestemd voor de olie en vul met $\frac{1}{4}$ maïsolie en giet in de ketel. Neem het maatbekertje bestemd voor de maïs en vul volledig met maïs en grove kristalsuiker
4. Ontsteek de ketel door de rechterschakelaar aan te zetten en wacht 4 à 6 minuten
5. Wanneer de popcorn aan het ploffen is, laat je het voorste plexiglas deurtje lichtjes openstaan om damp te voorkomen. Laat kantelklepje in "out" positie om de gepofte popcorn op te vangen.
6. Laat de maïs ploffen
7. Wanneer het ploffen verminderd, schakelaar uitzetten en 2 minuten wachten.
8. Laat de gepofte popcorn in de grote ketel vallen door het hendeltje $\frac{1}{3}$ wijzerzin te draaien en trek neerwaarts.
9. Om zoveel mogelijk aangebrande olie te vermijden, verwijder met behulp van een keukenrol het teveel aan olie buiten en in de ketel.
10. Wenst u nog popcorn bij te maken, herhaal stap 4-5-6.

Smakelijk!

! Altijd ketel op "OFF" zetten wanneer de ketel niet werkt

GEBRUIK NOOIT WATER OP EEN ONDERDEEL VAN DE KETEL



